

Informações do Veículo

Nissan Sentra CVT



Fabricação: 2023
Combustível: Gasolina
Fabricante: Nissan
Transmissão: CVT
Cor: Branco
Capacidade: 05 lugares
Potência: 151 CV
Odômetro: 47.328 km

Parecer Resumido

Legenda de Avaliação

 Verde
(Tudo Certo)

 Laranja
(Observações)

Motor			
Transmissão			
Direção			
Freios			Pastilhas foram substituídas após identificação na inspeção.
Elétrica			
Estrutura			
Pneus			
Air-bag			
Suspensão			
Ar-condicionado			
Documentação			01 multa foi quitada pelo proprietário após ser identificada na avaliação.
Teste de rodagem			

Parecer Completo

Legenda de Avaliação:



Verde
(Tudo Certo)



Laranja
(Certo com observações)

Elétrica

Seta esquerda	ok		
Seta direita	ok		
Farolete	ok		
Farol baixo	ok		
Farol alto	ok		
Farol de neblina	ok		
Lavador dos faróis			Não equipado
Luz de placa	ok		
Luz do freio	ok		
Luz da ré	ok		
Limpador do para-brisa	ok		
Vidro elétrico	ok		
Trava das portas	ok		
Ajuste dos retrovisores	ok		
Rebatimento dos retrovisores			Não equipado
Buzina	ok		
Luzes de cortesia	ok		
Comandos do som no volante (Vol +\~, Avançar\Retroceder)	ok		
Luz da bateria no painel	ok		
Indicador de temperatura no painel	ok		
Pisca Alerta	ok		

Freios

Pastilhas	ok		
Freio de estacionamento	ok		
Luz do ABS no painel	ok		
Luz do ASC no painel	ok		

Parecer completo, continuação.

Legenda de Avaliação

 Verde
(Tudo Certo)

 Laranja
(Certo com observações)

Ar-condicionado

Ventilação nos difusores de ar			
Ar quente			
Ar frio			

Direção

Vazamento			Direção elétrica
Folga			
Ruído			

Motor

Correias auxiliares			
Vazamento			
Ruído Irregular			
Mistura de fluidos			
Escapamento			
Funcionamento			
Luz da Injeção no painel			

Teste de rodagem/Transmissão

Alinhamento			
Balanceamento			
Freio			
Embreagem			Não equipado
Piloto automático			
Modo Esportivo/manual			
Paddle shift			

Parecer completo, continuação.

Legenda de Avaliação

 Verde
(Tudo Certo)

 Laranja
(Certo com observações)

Estrutura

Ponta da Longarina D.D.			
Ponta da Longarina D.E.			
Ponta da Longarina T.D.			
Ponta da Longarina T.E.			
Assoalho lado esquerdo			
Assoalho lado direito			
Caixa do estepe			
Pontos de alinhamento da direção			
Coluna B lado esquerdo			
Coluna B lado direito			

Air-bag e Interior

Cintos de segurança			
Luz indicadora do air-bag no painel			
Quebra-sóis			
Ajuste do assento do motorista			

Suspensão

Amortecedores			
Molas			
Buchas			
Pneus			

Documentação

IPVA			Primeira parcela está quitada até a presente data.
Seguro obrigatório			
Taxa de licenciamento			
Autuação e multas			01 multa foi quitada pelo proprietário após ser identificada na avaliação.
Tração 4x4			Não equipado.

Parte inferior do veículo



Estruturas traseiras






Caixa de ar lado esquerdo



Caixa de ar lado direito



Estrutura Dianteira Direita



Estrutura Dianteira Esquerda



Tampa do abastecimento do óleo



Fluido do arrefecimento

Alça do capô



Temperatura do ar-condicionado



Painel com veículo em funcionamento



Importante!

Toda análise é efetuada sem a utilização de equipamentos especializados, limitando-se a verificações audiovisuais.

Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamentos. Alguns sistemas requerem inspeção aprofundada. A avaliação de todos os sistemas (elétrico, air-bag, controle de estabilidade, abs,...) evidenciadas neste laudo consistem, geralmente, na observação das luzes no painel de instrumentos do veículo.

As informações constantes neste laudo validam-se apenas no momento exato de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a estrutura do veículo e o funcionamento aparente dos demais componentes mecânicos, hidráulicos e elétricos, com a indicação das irregularidades destes itens apontados pelo mecânico vistoriador.

Este laudo não possui caráter pericial, deste modo, não substitui a perícia criminalística oficial.

O acesso ao site do DETRAN tem por objetivo coletar informações básicas sobre a situação regular dos impostos anuais, autuações e multas.

Neste laudo não se verifica numerações que definem a integridade e originalidade do veículo como, por exemplo, número de motor, transmissão e chassi.

Este laudo não se destina a verificar sinais de alagamento do veículo.

Toda inspeção é realizada com objetivo de encontrar falhas potenciais, cuja manutenção corretiva seja necessária.

A verificação da originalidade da pintura se dá apenas para auxílio nas inspeções de colisões, não sendo informada neste laudo qualquer situação da pintura atual.

As inspeções são realizadas com o motor quente, portanto, irregularidades que ocorrem somente com o motor frio podem não ser percebidas.

O teste de rodagem possui um limite de quilometragem definido, além disso é realizado respeitando o limite de velocidade da via. O veículo não é avaliado em condições que superem esses limites.

Falhas intermitentes ou aquelas que necessitem superar a quilometragem aplicada no teste de rodagem não são avaliadas.

Este laudo não se destina a verificar adulteração do odômetro.

Para todos os veículos inspecionados, recomendamos a substituição da correia de distribuição (quando equipado), fluidos e filtros, exceto na situação que a troca for comprovada (mediante nota fiscal). Desta forma será informada a dispensa da necessidade de substituição.

Devido às observações acima, recomendamos que seja realizada uma verificação adicional do veículo antes da realização da compra.